

Avertismente pentru rulmenții Timken cu bile cu inel interior lat

AVERTISMENT

***Nerespectarea următoarelor avertismente poate crea
riscul de răniri grave sau deces.***

Procedeele corespunzătoare de întreținere și manipulare sunt hotărâtoare. Respectați întotdeauna instrucțiunile de instalare și păstrați o lubrifiere corespunzătoare.

Forțele de întindere pot fi foarte mari în componentele de rulmenți strâns îmbinate. Încercarea de a scoate aceste componente prin tăierea conului (calea de rulare interioară) poate avea ca rezultat dezintegrarea bruscă a componentei și împrăștierea cu forță a bucăților de metal. Asigurați întotdeauna corespunzător presele sau extractoarele de rulmenți folosite pentru a scoate rulmenții de pe arbori și purtați întotdeauna echipament de protecție personală potrivit, inclusiv ochelari de protecție.

TEHNOLOGIA DE PROTEJARE A ARBORELUI

Nu îndepărtați banda de pe canalul alezajului. Îndepărtarea poate cauza eliberarea ei bruscă.

ATENȚIE

***Nerespectarea acestor precauții poate avea
ca rezultat distrugerea proprietății.***

Produsele catalogate sunt specifice aplicației. Orice utilizare în alte aplicații poate conduce la defectarea echipamentului sau la reducerea duratei de utilizare a acestuia.

Utilizarea unor ajustaje de rulmenți nepotrivite poate provoca deteriorarea echipamentului.

Nu utilizați rulmenți deteriorați. Utilizarea unui rulment deteriorat poate provoca defectarea echipamentului.